

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일								
제출인	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">상호 주식회사 연세이엔지 (대표자) (고세웅)</td> <td style="width: 50%;">사업자등록번호 130-86-31230</td> </tr> <tr> <td>주소 경기도 부천시 석천로 397 부천테크노파크 쌍용3차 401동 615호</td> <td>전화번호 032-624-1444</td> </tr> </table>	상호 주식회사 연세이엔지 (대표자) (고세웅)	사업자등록번호 130-86-31230	주소 경기도 부천시 석천로 397 부천테크노파크 쌍용3차 401동 615호	전화번호 032-624-1444				
상호 주식회사 연세이엔지 (대표자) (고세웅)	사업자등록번호 130-86-31230								
주소 경기도 부천시 석천로 397 부천테크노파크 쌍용3차 401동 615호	전화번호 032-624-1444								
건축물	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">건물명 북아현1-1구역 재개발정비공사 (7차-13차)</td> <td style="width: 50%;">서울특별시 서대문구 위치 북아현로11사길 70 (북아현동 1-1312)</td> </tr> <tr> <td>연면적 (㎡) - (㎡) 건축물대장조회불가</td> <td>작업기간 2017.05.25. 26 (2일간)</td> </tr> <tr> <td>석면건축자재 [길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]</td> <td>지붕재 [102.0(㎡)], 벽재 [76.0(㎡)]</td> </tr> </table>	건물명 북아현1-1구역 재개발정비공사 (7차-13차)	서울특별시 서대문구 위치 북아현로11사길 70 (북아현동 1-1312)	연면적 (㎡) - (㎡) 건축물대장조회불가	작업기간 2017.05.25. 26 (2일간)	석면건축자재 [길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]	지붕재 [102.0(㎡)], 벽재 [76.0(㎡)]		
건물명 북아현1-1구역 재개발정비공사 (7차-13차)	서울특별시 서대문구 위치 북아현로11사길 70 (북아현동 1-1312)								
연면적 (㎡) - (㎡) 건축물대장조회불가	작업기간 2017.05.25. 26 (2일간)								
석면건축자재 [길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]	지붕재 [102.0(㎡)], 벽재 [76.0(㎡)]								
측정기관	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">대표자 유양진</td> <td style="width: 50%;">사업자등록번호 119-86-18676</td> </tr> <tr> <td colspan="2">주소 서울특별시 관악구 관악로 105 동산빌딩 301호</td> </tr> </table>	대표자 유양진	사업자등록번호 119-86-18676	주소 서울특별시 관악구 관악로 105 동산빌딩 301호					
대표자 유양진	사업자등록번호 119-86-18676								
주소 서울특별시 관악구 관악로 105 동산빌딩 301호									
측정 일시	2017 년 05 월 25 일, 26 일 (2일간)								
측정 결과	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">시료번호</th> <th style="width: 25%;">측정 지점</th> <th style="width: 25%;">측정 결과(f/cc)</th> <th style="width: 25%;">검출석면</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">[붙임1 참조]</td> </tr> </tbody> </table>	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면	[붙임1 참조]			
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면						
[붙임1 참조]									

측정 지점 위치(도식도)

[붙임1 참조]

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017 년 05 월 29 일

주식회사 연세이엔지 (서명 또는 인)

제출인



서울특별시 서대문구청장

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

비산정도 측정 결과 보고서

서울특별시 서대문구 북아현로11사길 70
(북아현동 1-1312)

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명 (공사명·작업명)	북아현1-1구역 재개발정비공사(7차-13차)
	현장 소재지	서울특별시 서대문구 북아현로11사길 70 (북아현동 1-1312)
	업자명(상호)	주식회사 연세이엔지


2. 측정기간 - 2017년 05월 25일, 26일 (2일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김희수	대기환경기사	152020804781	
유재방	분석팀장	KAP-56	

「석면안전관리법 시행규칙」 제38조 및 제40조에 따라 비산정도 측정하고, 그 결과를 아래와 같이 제출합니다.

2017년 05월 29일

(주)한국석면조사기관
대표이사: 유양진 (인) 

4. 측정 결과

측정 일시	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
2017.05.25	#1	부지경계선1	0.002	기준미만
2017.05.25	#2	부지경계선2	0.004	기준미만
2017.05.25	#3	부지경계선3	0.003	기준미만
2017.05.25	#4	부지경계선4	0.002	기준미만
2017.05.25	#5	위생설비입구1	0.004	기준미만
2017.05.25	#6	위생설비입구2	0.004	기준미만
2017.05.25	#7	작업장주변 실외	0.004	기준미만
2017.05.25	#8	폐기물보관지점1	0.005	기준미만
2017.05.25	#9	폐기물보관지점2	0.003	기준미만
2017.05.25	#10	거주자주거지역 1	0.002	기준미만
2017.05.25	#11	거주자주거지역 2	0.002	기준미만

측정 일시	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
2017.05.26	#1	폐기물반출	0.002	기준미만






5-2. 측정 지점 위치(도식도) - 2017.05.26

[측정 위치 : 측정 지점]



6-1. 측정사진 - 2017.05.25

	
<p>부지경계선 1</p>	<p>부지경계선 2</p>
	
<p>부지경계선 3</p>	<p>부지경계선 4</p>
	
<p>위생설비입구</p>	<p>작업장주변 실외</p>
	
<p>거주자 주거 1, 2</p>	<p>폐기물보관</p>
	

6-2. 측정사진 - 2017.05.26



폐기물반출