

석면비산측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명)	
	홍은제 14구역주택재개발정비사업 중 석면해체제거작업(4차)	
	홍은제 14구역주택재개발정비사업 중 석면해체제거작업(8차)	
	현장 소재지	
	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 65 (4차)	
	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 63 (8차)	
업자명(상호)		
(주)참마루건설		
전화번호	대표자	
02-761-3378	박준홍	

2. 측정기간 - 2017년 06월 14일 ~ 06월 14일 (1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	비고
위진형	측정자
손슬기	분석자

4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
- 별첨 1 -				

5. 측정 위치도(측정 장소)



2017년 06월 15일

주식회사 메트로리사이클링



(주)참마루건설 귀하

-별첨1 -

06월 14일

시료번호	측정위치	측정시간(min)	유량(l/min)	측정농도 (개/cm ³)	초과 여부
20170614A-1	부지경계선1	240	10.2	0.0023	미만
20170614A-2	부지경계선2	240	10.2	0.0024	미만
20170614A-3	부지경계선3	240	10.1	0.0021	미만
20170614A-4	부지경계선4	240	10.3	0.0026	미만
20170614A-5	거주자주거지역1	120	10.3	0.0034	미만
20170614A-6	거주자주거지역2	120	10.3	0.0028	미만
20170614A-7	작업장주변실외1	120	10.5	0.0031	미만
20170614A-8	작업장주변실외2	120	10.4	0.0028	미만
20170614A-9	위생설비1	40	10.4	검출한계미만	미만
20170614A-10	위생설비2	40	10.2	검출한계미만	미만
20170614A-11	폐기물반출구1	40	10.2	검출한계미만	미만
20170614A-12	폐기물반출구2	40	10.2	검출한계미만	미만
20170614A-13	폐기물반출(상차)1	40	10.1	검출한계미만	미만
20170614A-14	폐기물반출(상차)2	40	10.3	검출한계미만	미만

분석방법 : 실내공기질공정시험기준(ES 02303.1) 위상차현미경법, NIOSH7400 Method 위상차현미경법

본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며 본사의 허가 없이 복사, 재발행 될 수 없음.

별도 통보가 없는한 시료는 7일 이내 폐기됨.

06월 14일

홍은제14구역 석면조사현황 지적도



측정 사진
06월 14일



20170614A-1 부지경계선1



20170614A-2 부지경계선2




20170614A-3 부지경계선3



20170614A-4 부지경계선4



20170614A-5 거주자주거지역1



20170614A-6 거주자주거지역2



20170614A-7 작업장주변실외1



20170614A-8 작업장주변실외2



20170614A-9 위생설비1



20170614A-10 위생설비2



20170614A-11 폐기물반출구1



20170614A-12 폐기물반출구2



20170614A-13

폐기물반출
(상차)1



20170614A-14

폐기물반출
(상차)2

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	주식회사메트로리사이클링	
소재지	(04169) 서울특별시 마포구 새창로 40 (도화동, 보광빌딩) 2층()	
대표자성명	이영태	
지정사항	총 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2017. 4. 17

서울지방고용노동청장

